



Znaka	Citroen
Stav tachometru	132,031 km
Datum registrace	X-11
Registraní znaka	BW649DF
Barva laku	Šedá
Barva výrobce	
Typ pevodovky	Automatická
Palivo	Diesel
Výkon	81.59 KW
Finanní ohodnocení	6



Datum poslední údržby	IV-15
Stav tachometru - poslední	121,553 km
Popis	
Identifikaní íslo vozidla	VF7RW9HR8BL549338
Emise CO2	120 g_km

Volitelné prvky	<p>Peinture - Peinture : Métallisée Roue secours - Roue de secours normale Phares antibrouillard - Phares antibrouillard Citroen - BLUETOOTH</p>
-----------------	--

Model	
Modelová generace	C5II-2008
Rok výroby	
Modelový rok	2011

Karoserie	
Poet dveí	5
Poet cestujících	5
Typ karoserie	Kombi
ízení nalevo	Ano

Motor	
Objem motoru	1,560 cm3
Výkon	81.59 KW
Palivo	Diesel
Sekundární pohon	Diesel

Penos	
Typ pevodovky	Automatická
Poet pevod	6
Pohon 4x4	Ne

Pneumatiky				
Umístní pneumatiky	Typ pneumatiky	Hloubka vzorku	Znaka pneumatiky	Specifikace
Pední levá	Standardní	3 mm	MICHELIN	225/60 R16 98V
Zadní levá	Standardní	5 mm	MICHELIN	225/60 R16 98V
Sada kola na discích / ráfcích	Standardní	2 mm	MICHELIN	225/60 R16 98V
Zadní pravá	Standardní	5 mm	MICHELIN	225/60 R16 98V
Pední pravá	Standardní	3 mm	MICHELIN	225/60 R16 98V




Stav	
Typ výstrahy	
Text bez výstrah	
Kontrolní společnost	Dekra Expert
Poslední servisní prohlídka	
Datum poslední údržby	IV-15
Stav tachometru - poslední	118,232 km
Počet klí	1

Dostupnost	
Kód lokace uskladnění	TEA
Název lokace uskladnění	TEA (91)
Stát/region	Ile-de-France
Zem uskladnění	FRANCIE

Provené prvky
Rezervní kolo nebo opravná sada

Da	
Kategorie vozidla	Osobní vozidlo
Finanční ohodnocení	6
Emise CO2	120 g_km
Odpočet DPH	Ano
Zem registrace	Francie
Třída emisí skleníkových	

7 Poškození

Poškozené díly	Levé zadní dvee	Poškozené díly	Zavazadlový prostor
Povaha poškození	Vadný	Povaha poškození	Promáknutý
Oprava poškození	Oprava s lakováním	Oprava poškození	Oprava s lakováním
Obrázky poškození		Obrázky poškození	
Poškozené díly	Monogram	Poškozené díly	Monogram
Povaha poškození	Zlomený	Povaha poškození	Zlomený
Oprava poškození	Oprava	Oprava poškození	Oprava
Obrázky poškození		Obrázky poškození	
Poškozené díly	Pravá zadní poklice	Poškozené díly	Pravá přední poklice
Povaha poškození	Zlomený	Povaha poškození	Zlomený
Oprava poškození	Výmna	Oprava poškození	Výmna
Obrázky poškození		Obrázky poškození	
Poškozené díly	Pneumatika		
Povaha poškození	Používaný		
Oprava poškození	Výmna		
Obrázky poškození			

Historie údržby		
Operace	Datum údržby	Stav tachometru
V20000 Révision CHG / Filtre d'habitacle CHG /	VII-12	21,350 km
V40000 Balais d'essuie-glace AV/AR / Plaquettes freins AV / Révision /	I-13	40,998 km
Rotule de direction avant droite EGC / Plaquettes freins AV CHG /	VI-13	56,380 km
V60000 Balais d'essuie-glace AV CHG / Liquide de freins CHG / Révision CHG / Filtre d'habitacle CHG / Filtre à air CHG / Plaquettes	IX-13	62,597 km

Historie údržby

Operace	Datum údržby	Stav tachometru
frein AR CHG /	IX-13	
Lecture mémoire/réinitialisation CHG /	X-13	63,921 km
V80000 Révision CHG / Filtre d'habitacle CHG /	IV-14	81,970 km
V100000 Révision CHG / Filtre d'habitacle CHG /	XII-14	102,811 km
Pneu été (MICHELIN ARG,MICHELIN ARD,MICHELIN AVG,MICHELIN AVD) CHG / Montage-équilibrage été CHG / valve pneu été CHG / Plaquettes frein AR CHG / Plaquettes freins AV CHG / Pile CHG /	I-15	103,953 km
V120000 Révision CHG / Filtre d'habitacle CHG / Filtre à air CHG / Filtre à carburant CHG / Courroie d'accessoires CHG / Additif FAP CTR /	IV-15	118,232 km
Biellette de liaison ARG CHG /	IV-15	121,553 km